

Мероприятие	Основание	Срок исполнения
Управление Роспотребнадзора по Кировской области г. Киров, ул. Калинина, 53, (корпус № 1)		
<p>Обеспечить внутреннюю отделку следующих помещений:</p> <p>в коридоре на 1 этаже;</p> <p>в кабинете № 11,12,14,32,26,27;</p> <p>в гардеробе, раздевалке для мальчиков при спортивном зале;</p> <p>в лаборантской кабинета № 33 (физика);</p> <p>в лаборантской кабинета № 32 (биология);</p> <p>в библиотеке;</p> <p>в медицинском кабинете;</p> <p>в санитарном узле для мальчиков на 2-м этаже;</p> <p>в кабинете технологии;</p> <p>на пищеблоке, в раздевалке для сотрудников</p>	<p>п.2.5.2.,2.5.3,2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>п.1.ст.28,п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарном эпидемиологическом благополучии населения»</p>	09.09.2024
<p>Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:</p> <p>покрытие стен в туалете для девочек на 1 этаже;</p> <p>покрытие пола в каб.№ 17;</p> <p>покрытие деревянного настила на полу в коридоре возле юнармейской комнаты;</p> <p>покрытие пола, потолка и стен в каб № 18(каб.технологии);</p>	<p>п.2.5.2.,2.5.3,2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>п.1.ст.28,п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарном эпидемиологическом благополучии населения»</p>	23.12.2024

<p>покрытие потолков в каб.№ 24; покрытие потолков в каб.№ 26; покрытие полов на лестничных проемах;</p> <p>покрытие пола в каб. № 34; покрытие стен и потолка в лаборантской каб. № 32 (биология);</p> <p>внутреннее покрытие холодильной камеры на пищеблоке;</p> <p>обеспечить покрытие стульев в лекционном зале</p>	<p>п.2.4.9.,2.4.3. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	
<p>г.Киров,ул.Воровского,74 (корпус № 2)</p>		
<p>Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стен в туалетах для мальчиков и девочек на 3 этаже</p>	<p>2.5.3,2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>23.12.2024</p>
<p>Главное управление МЧС России по Кировской области, ОНДП города Кирова</p>		
<p>В помещении костюмерной (помещение № 21а поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 12.10.2006;категория помещения по пожарной безопасности В3)транзитом ,пересекая противопожарную стену и перекрытия между 1 и 2 этажами ,проходят металлические одностенные воздуховоды с пределом огнестойкости менее E145, в</p>	<p>ч.1 ст.88, ч.1.ст.138,Таблица Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4 СП2. 13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.17,</p>	<p>04.07.2022</p>

<p>местах пересечения противопожарных стен, перегородок и перекрытий отсутствуют нормально открытые противопожарные клапаны</p>	<p>п.6.22 СП 8.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>	
<p>Часть кровли с уклоном более 12 процентов и высотой от уровня земли до карниза более 7 метров на оборудована ограждениями в соответствии с требованиями СП4.13130.2013</p>	<p>ст.90 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16. СП4.13130.2013»Ограничение распространение пожара на объектах защиты»</p>	<p>04.07.2022</p>
<p>Из помещений пищеблока в само помещение чердака (над пищеблоком), после пересечения противопожарной преграды(чердачных перекрытий),выходят коллекторы воздуховодов, а не наружу выше кровли пересекая ее(ранее была мягкая-плоская кровля и коллекторы воздуховодов были выше ее, а после устройства новой скатной кровли оказались ниже и они не были подняты выше).В местах пересечения воздуховодами чердачных перекрытий отсутствуют противопожарные нормально открытые клапаны. Часть металлических воздуховодов не доведены до требуемого предела огнестойкости коллектора(E130)</p>	<p>ст.ст.87,88,138 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2.4. СП2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.6.17,п.6.22 СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>	<p>04.07.2022</p>